



NewV sup[®] UV-Druckhilfsmittel

Reinigung

NewV sup Waschmittel 40 U 1000

Farbwerk

NewV sup Waschmittel 40 U 1000. Vor dem Einlauf der Farbe gut trocknen lassen.

Platte /Gummituch

Gemisch aus 50 Teile IPA und 50 Teile **NewV sup Waschmittel 40 U 1000**.

Walzenreinigungspaste Lime-X 10 T 0100

Zur Entfernung besonders hartnäckiger Beläge (z.B. Calcium- und Magnesium-Verbindungen).

Nicht zur Reinigung bei Farbwechsel!

Rheologie

NewV sup Verdünner, flüssig 40 U 1001

2-5%, reduziert die Viskosität und die Zügigkeit der Farbe. ITX-frei.

NewV sup Verdünnerpaste 40 U 1002

Zusatzmenge bis ca. 10%, vermindert die Zügigkeit, ohne die Viskosität wesentlich zu verändern. ITX-frei.

Trocknung

NewV sup Aktivator 40 U 1003

Zusatzmenge bis max. 5%, verbessert die Trocknung der Farbe.

NewV sup Aktivator 40 U 1011

Zusatzmenge bis max. 3%, verbessert die Trocknung. Vergilbungsarm für Deckweiss, ITX-frei.

Weitere Druckhilfsmittel auf Anfrage.