



NewV sup[®] aditivos de impresión UV

Limpieza

Limpiador NewV sup 40 U 1000

Mecanismo entintador

Limpiador NewV sup 40 U 1000. Antes de echar las tintas hay que dejar que el producto se seque bien.

Plancha / Mantilla de caucho

Mezcla de 50 partes de isopropanol y 50 partes de **limpiador NewV sup 40 U 1000**.

Pasta limpiadora de rodillos Lime-X 10 T 0100

Para eliminar restos particularmente difíciles de quitar (por ejemplo compuestos de calcio y magnesio). No utilizar para la limpieza al cambiar de tinta.

Reología

Diluyente NewV sup líquido 40 U 1001

2-5%, reduce la viscosidad y el tiro de las tintas. Sin ITX.

Pasta antiadherente NewV sup 40 U 1002

Si se añade hasta un 10% más, aproximadamente, reduce el tiro sin alterar de manera sustancial la viscosidad. Sin ITX.

Secado

Pasta activadora NewV sup 40 U 1003

Si se añade hasta un 5% más, como máximo, mejora el secado de la tinta.

Pasta activadora NewV sup 40 U 1011

Si se añade hasta un 3% más, como máximo, mejora el secado. Apenas amarillea en blanco opaco, sin ITX.

Otros aditivos disponibles a petición.